ULTRACARE ACID CLEANER

Koncentrovaný čistiaci prípravok na báze kyselín v tekutej forme na odstraňovanie zvyškov cementových škárovacích mált z keramických povrchov, sklenenej mozaiky a prírodného kameňa odolného proti kyselinám. Vhodný na čistenie po ukončení obkladačských prác a na odstraňovanie soľných výkvetov a vodného kameňa



POPIS

UltraCare Acid Cleaner sa používa na čistene povrchov v interiéri a exteriéri (vrátane fasád), vyškárovaných s použitím cementových výrobkov. Vďaka kyselinovej báze a obsahu detergentov, ktoré zabezpečujú funkciu čistenia, má výrobok možnosť multifunkčného využitia.

VLASTNOSTI A VÝHODY

UltraCare Acid Cleaner je vhodný na všetky kyselinovzdorné povrchy ako sú napr. porcelán, keramika, sklenená mozaika, terracotta a prírodný kameň odolný proti kyselinám. Je určený na odstraňovanie zvyškov cementových škárovacích a lepiacich mált používaných pri inštalácii obkladových prvkov, pričom zanecháva dokonale čistý povrch. Výrobok je možné použiť v rôznych pomeroch riedenia, v závislosti od predpokladaného účelu a špecifík použitia.

Odstraňuje:

- cementové zvyšky;
- organické nečistoty;
- vodný kameň;
- stopy hrdze;
- soľné výkvety z povrchov terracotta;
- engoby z porcelánových a keramických povrchov;
- čistenie nahromadenej špiny na stavbe zo stavebných materiálov ako sú napr. keramika, umývadlá, anodizovaný hliník, nerez, pochromované materiály atď.
- obsah detergentov, okrem odstránenia zvyškov a škvŕn zabezpečuje súčasne aj čistenie povrchu, čím odpadá prípadný ďalší samostatný krok čistenie;
- nespôsobuje poškodenie keramických a sklenených povrchov, kovových profilov, avšak vzhľadom na veľký počet materiálov dostupných na trhu sa odporúča vždy vykonať najskôr skúšobný test pri rôznych koncentráciách čistiaceho prípravku.

INFORMÁCIE O VÝROBKU

UltraCare Acid Cleaner je koncentrovaný čistiaci prípravok v tekutej forme, ktorý sa mieša s vodou, pričom pomer riedenia je nevyhnutné prispôsobiť miere znečistenia a množstvu zvyškov určených k očisteniu. Pomer

riedenia (hmotnostný) je 1:10 až 1:5, t.j. 1 diel UltraCare Acid Cleaner s 5 až 10 dielmi vody. Výrobok je možné použiť neriedený na odstránenie engoby z porcelánových a keramických povrchov.

UltraCare Acid Cleaner je výrobok na báze špeciálnych organických kyselín, ktorého výhodou je rovnaká účinnosť voči škvrnám a výkvetom ako oveľa silnejšie kyseliny (muriatová/chlorovodíková, sírová a pod.), bez toho, aby prichádzalo k uvoľňovaniu nebezpečných výparov. V každom prípade sa odporúča pri použití výrobku vetrať miestnosti.

Pri správnom použití **UltraCare Acid Cleaner** nespôsobuje poškodenie škáry a to i v prípade použitia farebných škárovacích mált. Odstraňuje výkvety, ktoré sa niekedy môžu na povrchu vytvárať.

SPÔSOB POUŽITIA

UltraCare Acid Cleaner je koncentrovaný tekutý čistiaci prípravok na báze kyselín vo vodnom roztoku. Výrobok je možné použiť neriedený alebo riedený s vodou, v závislosti od stupňa koncentrácie potrebnej k účelu použitia a druhu ošetrovaného povrchu. V prípade ďalších otázok kontaktujte Technické oddelenie MAPEI.

Pred použitím výrobku sa uistite, že povrch určený na očistenie je kyselinovzdorný. V prípade pochybností sa odporúča vždy vykonať najskôr skúšobný test. Pred aplikáciou **UltraCare Acid Cleaner** ochráňte všetky ostatné povrchy, ktoré by mohli byť poškodené náhodným kvapnutím čistiaceho prípravku. Povrchy určené k čisteniu, ak sú veľmi nasiakavé (Cotto Toscano, pórovitá keramika, prírodný kameň atď.), je potrebné pred aplikáciou **UltraCare Acid Cleaner** dôkladne navlhčiť čistou vodou.
Pre odstránenie zvyškov cementových škárovacích a lepiacich mált z povrchov odolných proti kyselinám sa odporúča pomer riedenia v rozmedzí 1:10 až 1:5, v závislosti od množstva zvyškov na povrchu a/alebo druhu ošetrovaného povrchu. Na povrch aplikujte zriedený roztok a nechajte pôsobiť po dobu 5 minút. Následne pokračujte v čistení s použitím kefy alebo brúsneho kotúča. Odstráňte roztok a povrch dôkladne opláchnite čistou vodou. V prípade vysokého znečistenia povrchu bude nevyhnutné opakovať čistiacu operáciu podľa postupu uvedeného vyššie.

UltraCare Acid Cleaner sa môže použiť len na dokonale vyzretú škárovaciu maltu (od 1 do 10 dní, v závislosti od druhu použitej cementovej škárovacej malty). V prípade, že je potrebné použiť čistiaci prípravok v priebehu škárovania, odporúča sa pre tento účel aplikovať **UltraCare Keranet Easy**. Viac informácií o výrobku je obsahom príslušného technického listu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- **UltraCare Acid Cleaner** nepoužívajte na povrchoch ako napr. leštený mramor a vápenec, všeobecne vápencové materiály alebo cementové terazzo obkladové prvky.
- **UltraCare Acid Cleaner** nepoužívajte na keramických obkladových prvkoch a smaltovaných povrchoch, ak nie sú odolné proti kyselinám.
- **UltraCare Acid Cleaner** aplikujte s gumenými rukavicami a okuliarmi. Venujte pozornosť, aby nedošlo ku kontaktu prípravku s pokožkou alebo odevom.
- Uistite sa, že povrchy určené k očisteniu sú kyselinovzdorné. V prípade pochybností sa odporúča vždy vykonať najskôr skúšobný test.
- **UltraCare Acid Cleaner** nenechajte pôsobiť na povrchu škáry príliš dlhú dobu a vždy pri čistení použite veľké množstvo vody na opláchnutie všetkých zvyškov prípravku, ktoré by inak mohli neskôr spôsobiť zmenu farby.
- **UltraCare Acid Cleaner** nespôsobuje poškodenie kovových alebo pozinkovaných povrchov, avšak vzhľadom na veľký počet materiálov dostupných na trhu sa odporúča vždy vykonať najskôr skúšobný test pri rôznych koncentráciách čistiaceho prípravku.

SPOTREBA

V závislosti od pomeru zriedenia, stupňa znečistenia a typu ošetrovaného povrchu.

BALENIE

UltraCare Acid Cleaner sa dodáva v 1 kg a 5 kg baleniach.

SKLADOVANIE

UltraCare Acid Cleaner môže byť skladovaný po dobu 24 mesiacov, v originálnom uzatvorenom balení.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIA NA STAVBE

Informácie o bezpečnom použití výrobku sú obsahom najnovšej verzie Karty bezpečnostných údajov, dostupnej na www.mapei.sk.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	
Konzistencia:	tekutina
Farba:	transparentná
Hustota:	1,10 g/cm³
pH:	1
Pracovná teplota:	0°C až +40°C
Čakacia doba pred opláchnutím:	5 minút

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOĽVEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.